



BILANCIA PESAPERSONA MECCANICA

Posiziona la bilancia su una superficie piana.

Sali sulla bilancia, rimani in posizione centrale finché il peso sullo schermo non si stabilizzerà.

Regolare la manopola su zero prima dell'uso.

Pulire con un panno morbido umido; non utilizzare detergenti abrasivi.

Art. XDCAM9200P

